

## 【Zブラック重押 使用方法】

1	Zブラック重押用希釈は、主剤に対し約5～8倍くらい、紅茶色程度に白ガソリンで薄めます。艶押の場合よりやや濃い目に溶かして下さい。
2	拭き綿の用意：脱脂綿を使いますが、そのままではなく1度洗濯糊または柿渋を薄めて漬け、よく乾燥させた物を用意して下さい。 (綿が用意できない時は、キッチンペーパータオルで代用できます。)
3	エナメル刷毛、赤ラック刷毛(ハケ)又は綿などに含ませて塗ります。約5～10分くらい粘度が出るまで待ちます。
4	1回目軽く拭きます。(少し拭き残す様に) その後すぐ、うず巻き状に摺(す)ります。しばらくそのまま待ちますと、うずが消えて行きます。
5	箔押しにかかりますが、箔を置いたら箔を絶対に押さえない様にして、自然に吸い付くまで待って下さい。(数時間かかる場合もあります。) 自然に箔の様ができて艶が重くなります。 箔下が艶消しで塗って有れば箔艶が白っぽくあがります。 艶あり塗りでも重押しが出来ますので、お試し下さい。
6	仕上げ払いは、押し終わってから20～30分後に、新しいふとん綿にて軽く仕上げます。
7	尚、普通のZブラック箔押用で重押をする場合の添加剤として摺漆(すりうるし)用シンナーあるいは亜麻仁油を少量入れて使用します。 添加剤は用意してありますので、お申し付け下さい。 注) 重押用は添加剤が入っていますので、薄めるのみでご使用下さい。