

## 【とれんぞー 使用方法】

1	混合します。 主剤100:硬化剤70~100で合わせます。(目分量で結構です。)
2	専用うすめ液で10倍にうすめ、刷毛(ハケ)、綿などで塗ります。
3	粘りが出してから(夏季5~10分、冬季20~30分位) 拭き綿などで軽く吹き上げます。
4	拭き痕が消えるまで少し待って、箔を押して下さい。 「箔押し」⇒「箔継ぎ目の払い」⇒「キワ拭き」⇒「箔押さえ」の順序で作業をして下さい。